

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

(2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและพร้อมใช้งาน

สำนักหอสมุดมีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนทุกพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่บริการที่มีความเพียงพอและการพร้อมใช้งาน และบริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิงไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อสะดวกในการใช้งาน และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน

ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน และสัญญาณเตือนภัย - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

พื้นที่	ถังดับเพลิง	ไฟฉุกเฉิน	สัญญาณเตือนภัย
อาคารเพอร์ต้นฯ ชั้น 1	13	19	3
อาคารเพอร์ต้นฯ ชั้น 2	13	14	3
อาคารเพอร์ต้นฯ ชั้น 3	12	12	3
อาคารเพอร์ต้นฯ ชั้น 4	12	9	3
อาคารเพอร์ต้นฯ ชั้น 5	12	10	3
อาคารเพอร์ต้นฯ ชั้น 6	12	16	3
อาคารเพอร์ต้นฯ ชั้น 7	12	14	3
อาคารรมณีย์ ชั้น 1	2	2	1
อาคารรมณีย์ ชั้น 2	2	2	1
อาคารรมณีย์ ชั้น 3	2	2	1
รวม	92	100	24

ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (สีแดง) จำนวน 87 ถัง

ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (สีเขียว) จำนวน 5 ถัง

- ชั้น 1 หมายเลข 1-8, 1-13
- ชั้น 2 หมายเลข 2-13
- ชั้น 6 หมายเลข 6-7, 6-12








(3) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเตือน

สำนักหอสมุดมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเตือนเป็นประจำทุกเดือน จัดทำป้ายแจ้งการทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยคณะกรรมการดำเนินงานหมวด 5 ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบที่ติดบริเวณถังดับเพลิงแต่ละชั้น รวมถึงช่างจากบริษัทผู้จำหน่ายถังดับเพลิง เข้ามาตรวจสอบถังดับเพลิง ด้วยการคว่ำถังน้ำยาเคมีแห้งตามรอบระยะเวลา





การตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2569

อาคารลานรมณีย์ ชั้น 1

รายการตรวจสอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
หมายเลขถัง 1-1, 1-2												
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/									
2. คันบีบมือให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุด ไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/									
3. สายยาง และหัวฉีดอยู่ในสภาพดีไม่รั่ว ฉีกขาดหรือแตกถาย	/	/	/									
4. สภาพถังอยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อน หรือรั่ว	/	/	/									
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/									
ผู้รับผิดชอบ	จ.พ.ร	จ.พ.ร	จ.พ.ร									
วันที่ตรวจสอบ	25/1/69	26/1/69	27/1/69									

การตรวจสอบถังดับเพลิง

อาคารเพชรรัตนฯ ชั้น 3

หมายเลขถังดับเพลิง 3-9, 3-10

วัน-เดือน-ปี	สภาพถัง	มาตรวัดแรงดัน	สายฉีด คันบีบ สลัก	หมายเหตุ
ม.ค. 68	/	/	/	
ก.พ. 68	/	/	/	
มี.ค. 68	/	/	/	
เม.ย. 68	/	/	/	
พ.ค. 68	/	/	/	
มิ.ย. 68	/	/	/	
ก.ค. 68	/	/	/	
ส.ค. 68	/	/	/	
ก.ย. 68	/	/	/	
ต.ค. 68	/	/	/	
พ.ย. 68	/	/	/	
ธ.ค. 68	/	/	/	

ผู้ตรวจสอบ : สมบูรณ์ ศรีพรหม

การตรวจสอบงัดดับเพลิง

อาคารเพชรต้นฯ ชั้น 1

หมายเลขงัดดับเพลิง 1-6, 1-7

วัน-เดือน-ปี	สภาพถัง	มาตรวัดแรงดัน	สายฉีด คับบีบ สลัก	หมายเหตุ
29 ม.ค. 67	✓	✓	✓	
29 ก.พ. 67	✓	✓	✓	
29 มี.ค. 67	✓	✓	✓	
29 เม.ย. 67	✓	✓	✓	
29 พ.ค. 67	✓	✓	✓	
26 มิ.ย. 67	✓	✓	✓	
24 ก.ค. 67	✓	✓	✓	
27 ส.ค. 67	✓	✓	✓	
25 ก.ย. 67	✓	✓	✓	
29 ต.ค. 67	✓	✓	✓	
22 พ.ย. 67	✓	✓	✓	
24 ธ.ค. 67	✓	✓	✓	

ผู้ตรวจสอบ : ภาคภูมิ มาตรการทอง

การตรวจสอบงัดดับเพลิง

อาคารเพชรต้นฯ ชั้น 6

หมายเลขงัดดับเพลิง 6-8, 6-9, 6-10


วัน-เดือน-ปี	สภาพถัง	มาตรวัดแรงดัน	สายฉีด คับบีบ สลัก	หมายเหตุ
31 ม.ค. 66	✓	✓	✓	
28 ก.พ. 66	✓	✓	✓	
29 มี.ค. 66	✓	✓	✓	
29 เม.ย. 66	✓	✓	✓	
26 พ.ค. 66	✓	✓	✓	
26 มิ.ย. 66	✓	✓	✓	
21 ก.ค. 66	✓	✓	✓	
29 ส.ค. 66	✓	✓	✓	
26 ก.ย. 66	✓	✓	✓	
26 ต.ค. 66	✓	✓	✓	
29 พ.ย. 66	✓	✓	✓	
29 ธ.ค. 66	✓	✓	✓	




ผู้ตรวจสอบ : กุญษ์พิสิฏฐ์ นาคสุวรรณ

BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY



แผนผังอาคารสำนักหอสมุด ชั้น 2



- 
ถังดับเพลิง
(FIRE EXTINGUISHER)
- 
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(FIRE ALARM)
- 
ทางหนีไฟ
(FIRE ESCAPE)
- 
บันไดหนีไฟ
(FIRE ESCAPE)
- 
ทางออก
(EXIT)
- 
ห้องควบคุมไฟฟ้า
(ELECTRICAL CONTROL ROOM)
- 
ลิฟต์
(ELEVATOR)








HERE
คุณอยู่ ณ จุดนี้

BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY



แผนผังอาคารสำนักหอสมุด ชั้น 3



- 
ถังดับเพลิง
(FIRE EXTINGUISHER)
- 
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(FIRE ALARM)
- 
ทางหนีไฟ
(FIRE ESCAPE)
- 
บันไดหนีไฟ
(FIRE ESCAPE)
- 
ทางออก
(EXIT)
- 
ห้องควบคุมไฟฟ้า
(ELECTRICAL CONTROL ROOM)
- 
ลิฟต์
(ELEVATOR)

HERE
คุณอยู่ ณ จุดนี้



BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY



แผนผังอาคารสำนักหอสมุด ชั้น 4



BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY



แผนผังอาคารสำนักหอสมุด ชั้น 5



BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY



แผนผังอาคารสำนักหอสมุด ชั้น 6

ลานจอดรถยนต์ (ชั้น 1)

ลานจอดรถจักรยานยนต์ (ชั้น 1)



อาคารลานรมณีย์

HERE
คุณอยู่ ณ จุดนี้

ถังดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHER)

บันไดหนีไฟ (FIRE ESCAPE)

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)

ทางออก (EXIT)

ทางหนีไฟ (FIRE ESCAPE)

ห้องควบคุมไฟฟ้า (ELECTRICAL CONTROL ROOM)

ลิฟต์ (ELEVATOR)



BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY



แผนผังอาคารสำนักหอสมุด ชั้น 7

ลานจอดรถยนต์ (ชั้น 1)

ลานจอดรถจักรยานยนต์ (ชั้น 1)



อาคารลานรมณีย์

HERE
คุณอยู่ ณ จุดนี้

ถังดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHER)

บันไดหนีไฟ (FIRE ESCAPE)

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)

ทางออก (EXIT)

ทางหนีไฟ (FIRE ESCAPE)

ห้องควบคุมไฟฟ้า (ELECTRICAL CONTROL ROOM)

ลิฟต์ (ELEVATOR)



**(5) บุคลากรจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเตือน
อย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม**

สำนักหอสมุดมีการเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน โดยจัดอบรมแผนฉุกเฉินและซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดวันที่จัดอบรมแผนฉุกเฉินและซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการขอความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการเตรียมแผนการอพยพหนีไฟ สามารถใช้อุปกรณ์และวิธีใช้ถังดับเพลิงในการดับเพลิงอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และมีส่วนร่วมในการดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเหตุฉุกเฉินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรองรับการเกิดเหตุเพลิงไหม้



(6) ไม่มีสิ่งกีดขวางวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

